Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 40890

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00040890
Originador: 202 Mine

OT fecha creacion: 30/03/2016
OT fecha/hora impresion: 04/04/2016 13:29:46

Detalles del Equipo

Equipo:	DZ018 D8T CAT	Descripcion:	DOZERS
Serie:	J8B03185	Frente de Trabajo:	
Horometro:	9,207.00	Fecha/Hr. Requerida:	05/04/2016 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: D8T - MAINTENANCE 250 HRS
Sistema:
Grupo:
Tecnico:
Teller:
Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO

Realizado (SI/NO)

Backlog: 41837 - INSPECCION DE TREN DE RODAJE - 8 - Condition Monitoring - 04/04/2016

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable: Mant Preventivo 250h (PM-1)

Trabajo Realizado: Cambio de Filtro y Aceite de Motor
Cambio de Filtro 1ro y 2do de Combustible
Engrase.

Observaciones: La Falta la tapadera de registro de la valvula del drenaje del aceite del Motor. Los radiadores de Enfriamiento del Sistema Hidraulico y Moto Estan Sucios Se deben Limpiar.

HOROMETRO : 9217.6

INICIO (fecha/hora)	5-4-16 9:00 AM	FINAL (fecha/hora)	10:30 AM 5-4-16

FIRMA: Julio Rios

NOMBRE: Roger Castillo

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR: [signature]